

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10

Fig.11a
FNO=2.16




Fig.11b
 $Y'=3.3$




Fig.11c
 $Y'=3.3$




Fig.11d
FNO=3.04




Fig.11e
 $Y'=3.3$




Fig.11f
 $Y'=3.3$




Fig.11g
FNO=4.10




Fig.11h
 $Y'=3.3$





Fig.11i
 $Y'=3.3$














Fig.13a
 $FN0=2.06$




Fig.13b
 $Y'=2.5$




Fig.13c
 $Y'=2.5$




Fig.13d
 $FN0=2.82$




Fig.13e
 $Y'=2.5$




Fig.13f
 $Y'=2.5$




Fig.13g
 $FN0=3.72$




Fig.13h
 $Y'=2.5$




Fig.13i
 $Y'=2.5$




Fig.14a
 $FN0=2.82$




Fig.14b
 $Y'=2.5$




Fig.14c
 $Y'=2.5$




Fig.14d
 $FN0=2.81$




Fig.14e
 $Y'=2.5$




Fig.14f
 $Y'=2.5$




Fig.14g
 $FN0=2.97$




Fig.14h
 $Y'=2.5$




Fig.14i
 $Y'=2.5$




Fig.15a
 $FN0=1.99$




Fig.15b
 $Y'=2.5$




Fig.15c
 $Y'=2.5$




Fig.15d
 $FN0=2.87$




Fig.15e
 $Y'=2.5$




Fig.15f
 $Y'=2.5$




Fig.15g
 $FN0=3.80$




Fig.15h
 $Y'=2.5$




Fig.15i
 $Y'=2.5$




Fig.16a
 $FN0=2.10$




Fig.16b
 $Y'=2.5$




Fig.16c
 $Y'=2.5$




Fig.16d
 $FN0=2.86$




Fig.16e
 $Y'=2.5$




Fig.16f
 $Y'=2.5$




Fig.16g
 $FN0=3.78$




Fig.16h
 $Y'=2.5$




Fig.16i
 $Y'=2.5$




Fig.17a
 $FN0=2.03$




Fig.17b
 $Y'=2.5$




Fig.17c
 $Y'=2.5$




Fig.17d
 $FN0=2.85$




Fig.17e
 $Y'=2.5$




Fig.17f
 $Y'=2.5$




Fig.17g
 $FN0=3.74$




Fig.17h
 $Y'=2.5$




Fig.17i
 $Y'=2.5$




Fig.18a
 $FN0=1.99$




Fig.18b
 $Y'=2.5$




Fig.18c
 $Y'=2.5$




Fig.18d
 $FN0=2.81$




Fig.18e
 $Y'=2.5$




Fig.18f
 $Y'=2.5$




Fig.18g
 $FN0=3.67$




Fig.18h
 $Y'=2.5$




Fig.18i
 $Y'=2.5$




Fig.19a
FNO=2.04




Fig.19b
Y'=2.5




Fig.19c
Y'=2.5




Fig.19d
FNO=2.88




Fig.19e
Y'=2.5




Fig.19f
Y'=2.5




Fig.19g
FNO=3.77




Fig.19h
Y'=2.5




Fig.19i
Y'=2.5




Fig.20a
 $FN0=2.03$




Fig.20b
 $Y'=2.5$




Fig.20c
 $Y'=2.5$




Fig.20d
 $FN0=2.69$




Fig.20e
 $Y'=2.5$




Fig.20f
 $Y'=2.5$




Fig.20g
 $FN0=3.45$




Fig.20h
 $Y'=2.5$





Fig.20i
 $Y'=2.5$






FIG.21




FIG.22